


EMA-APATOR









Schlagwettergeschützte


Bergwerks-

Motorschutzschalter


KWSOI, OW, OWD, OWR

Schlagwettergeschützte


Bergwerks-Motorschutzschalter



Motorschutzschalter Typ KWSOI, für Nennstrom von 40 A, mit Gehäuse von Größe 01.



Motorschutzschalter Typ KWSOI, für Nennstrom von 160 A Typ OW-0206, 0208 für Nennstrom von 200 A, mit Gehäuse von Größe 02.



Motorschutzschalter Typ OW 0202, 1202, OWR und OWD für Nennstrom bis 200 A mit Gehäuse von der Größe OP 3.

KWSOI OW, OWD, OWR

VERWENDUNG

Die Schlagwettergeschützten Bergwerks-Motorschutzschalter mit eigensicheren Steuer- und Erdschlußkreisen, sind zur örtlichen und zur Fern-, sowie Zentralsteuerung der elektrischen Antriebe von Bergwerksmaschinen vorgesehen.

VORTEILE

- außer der Grundabsicherungen gegen die Überlast- und Kurzschlußfolgen, sind sie mit Erdschlußschutz und mit eigensicheren Steuerkreisen ausgerüstet,
- die innerhalb des schlagwettergeschützten Gehäuses befindliche Apparatur – wird auf einem Einschub montiert,
- die Relais-Sätze werden aus auswechselbaren, steckbaren Blöcken gebildet,
- eine funktionelle Konstruktion mit verhältnismäßig kleinen Ausmaßen.

EINTEILUNG

Die Motorschutzschalter werden in drei Gehäusegrößen, für Nennströme von 40 A, 160 A und 200 A hergestellt. Die Schlagwettergeschützten Motorschutzschalter werden den Tabellen 1a und 1b gemäß, in folgenden Typen, Größen, Bauformen und Ausführungen hergestellt.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- zum Einsatz in Schlagwettergruben, in Räumen mit Gefahrenstufe "c". Zu dieser Kategorie gehören in den Bergwerken die Orte der Untertagearbeiten und die Wetterabfuhrstrecken in denen der Methangehalt auch bei normalen Bedingungen über 10/0 des Rauminhaltes ansteigen kann.
- Einbauhöhe bis zu 1000 m über NN.

NORMEN UND EMPFEHLUNGEN

Diese Erzeugnisse erfüllen die Forderungen:

- der Polnischen Normen:
 - PN-72/E-08110 Gemeinsame Forderungen und Prüfungen
 - bezüglich der verschiedenen Bau-
 - PN-72/E-08116 Schlagwettergeschützte Einrichtungen.
 - Allgemeine Forderungen und Prüfungen.
 - PN-72/E-08107 Eigensichere Einrichtungen Allgemeine Forderungen und Prüfungen.

Tabelle 1a

				Überstromschutz				
Тур	Strom- stärke	Bau- form	Größe des Einstellbereich des Therm Schmelz- einsatzes relais (Ausführung)		Bestimmung			
				A				
			15	5÷7;				
			25	6,2÷8,6;				
		23	35	9÷12; 12÷18;	für geerdetes Netz			
			63	18÷25; 25÷35;				
			100	35÷45				
KWSOI	40							
-			15	5÷7;				
			25	6,2÷8,6;				
		24	35	9÷12; 12÷18;	für isoliertes Netz			
1 - 12 - 54			63	18÷25; 25÷35;				
			100	35÷45				
			63	15-: 17; 18-: 21;				
10000				21÷25;	E			
			80	25÷30; 30÷35; 35÷42	ri			
		23	100	42÷50; 50÷60;	on Bergwerksmasschinen kannen kon Bergwerksmasschinen kon bergwerkschinen kon betrach kann betrach kon bet			
				60÷71	a lui geerdetes Netz			
			160	71÷84; 84÷100;	srgw			
	HOUSE TO SERVICE		200	100÷120; 120÷140	8			
				140÷167;	00			
					Steuerung			
			63	15÷18; 18÷21; 21÷25;	S zur S			
			80	25÷30; 30÷35;	N			
KWSOI	140			35÷42				
KWSOI	160	24	100	42÷50; 50÷60;	für isoliertes Netz			
29 3 34				60÷71;	Tur isoliettes ivetz			
201 100			160	71÷84; 84÷100;				
			200	100÷120; 120÷140;				
3-11-1	EQ. 1			140÷167;				
	THE 1		80	2×18÷25				
A STATE OF THE STATE OF		23/11	100	2×10÷25 2×25÷35	für geerdetes Netz			
				L/VEO . 33				
			125	2×35÷45				
	1 1 -	24/11	160		für isoliertes Netz			
			100	2×45÷60				

Tabelle 1b

	Größe in E		Überstromschutz										
Тур						Einstellung							
	die Span- nung	Nenn- strom	Bau	Ideilli	des Über- lastgliedes (0,6÷1,0 ln) des Kurzschlußgliedes (4÷10 ln)			Bestimmung					
					A								
OW	0 (500V)	20	2 6 und 8*	16 25 40 63 100 160 250	9,6÷16 15÷25 24÷40 38÷63 60÷100 96÷160 150÷250	64÷100 100÷250 160÷400 252÷630 400÷1000 640÷1600 1000÷2500		Für Panzerförderer, Lademaschinen und für Kohlekombinen					
	1 (1000V)	(200A)		16 25 40 63 100 160 250	9,6÷16 15÷25 24÷40 38÷63 60÷100 96÷160 150÷250	64÷100 100÷250 160÷400 252÷630 400÷1000 640÷1600 1000÷2500	isoliertes Netz	* Bauform 8 für Nennstroi In von 63 bis 250A (mit Vakuumschütz)					
OWD	0 (500V)	20 (2×					20 (2×	2	2×16 2×25 2×40 2×63 2×100		64÷160 100÷250 160÷250 252÷630 400÷1000	Für	Für Mehrantriebs-Maschine und besonders für
	1 (1000V)	100A)		2×16 2×25 2×40 2×63 2×100	9,6÷16 15÷25 24÷40 38÷63 60÷100	64÷160 100÷250 160÷400 252÷630 400÷1000		die Panzerförderer					
OW		16	2	63 100 160 250	38÷63 60÷100 96÷160 150÷250	252÷630 400÷1000 640÷1600 1000÷2500	rtes Netz	Für Panzerförderer-					
OWR	_ (500V)	(160A)	2–1	40 63 100 160	24÷40 38÷63 60÷100 96÷160	160÷400 252÷630 400÷1600 640÷1600	Für isoliertes	Für Kohlenhobel					

- der RGW-Empfehlungen: PC 781-66 Weimar 1971
- der IEC-79-Empfehlungen (mit Ausnahme der eigensicheren Kreise).
- der technischen Abnahmebedingungen: für den Typ KWSOI: WTO-75/A7-021 für die Typen OW u. OWD: WTO-75/A7-086
- Die Lieferung eines Erzeugnisses in Übereinstimmung mit den Forderungen der ausländischen Normen – nach Vereinbarung mit dem Hersteller.

Tabelle 2

Klima-Ausführung	Umgebungs- temperatur K (°C)	Relative Luft- feuchtigkeit			
	temperatur k (C)	0/0	bei K (°C)		
für gemäßigtes Klima	von 268 (-5) bis 313 (+40)	95	293 (+20) 308 (+35)		
für Tropenklima THII	von 268 (-5) bis 318 (+45)	95	308 (+35)		

Тур	HE DATE				KW:	SOL			0	W	0	WD		W		wR	
			40-	23	160		160-	23/11					02				
Größe und Bauform			40-		160		160-		0202	1202	0202	1202		08	010	62-1	
Kenngröße		Einheit								Wert							
Isolations-Nenn- spannung		٧	500							1000	500	1000		50	00		
Nennbetrieb: nung	sspan-	V	380; 500; 550;							1000	500 1000 50			30 00			
Steuerspann	ung	V							24 (e	igensich	nere)		13			13	
Hilfsspannur		V				I rejo	Marine			42		104 53	la le el la	28011			
Nennfrequer	nz	Hz			217	della				50							
Prüfspannung (der Hauptstrombahnen)		٧	2500							3500					2500		
Max. Leistur Hilfskreisem (42V)		VA	80														
Nenndauerstrom der Hauptstrom- bahnen des Aus- schalters		A	40 160 2×65					200 2×100				200		1	160		
Normale Ne	nn-												1				
schalthäufig		Sch/h								120							
Max. Motorl			380V	500V	380V	500V	380V	500V					380	500	380	50	
bei 120 Sch		kW							135	250	2×55	2×110		425	75	10	
bei Gebraud tegorie AC3			20	25	70	80	2× 35	2× 40					110	135	75	10	
Ausschaltver							33	40									
bei der ZW																	
Kurzschlußreihe		kA	1,2						5,5	4,5	5,5	4,5		5	,5		
Max. Scheite	elstrom	kA max	8,5							10		8,5			0		
	Sper- 23		5						00		0.5		1	-		0	
Erdschluß-	rung 24	kΩ			2				23	50	25	50	2	5		8	
schutz	Frei-	Kaa															
31/23/10/	gabe					Beim \	Wirkwide	erstand	Isanstie	g bis zu	5 kΩ üb	er den Spe	errwert		2	2,5	
Betriebsspan des Ausscha		Un		von 0,85 bis 1,1													
Abweichung	von											17-13					
der horizont																	
Arbeitslage Ausschalters		o/rd		±10/0,174													
Ausschalters	l für	- O/rd			1				1	10/0,17	*						
Zulässige Querschnitte der Anschluß	Haupt- strom- kreise	mm ²	bis 120 Speisung mit Durchführun bis 50 bis 120 bis 70 Abflußleitungen						ng								
leitungen	für Steuer- kreise				1-0-0		10 120		bis 4								
Steuer- und Erdschlußkre (eigensicher)								II BI					III	ВІ			
Masse		kg	~	160		~	220		1 ~	440	1 ~	485	1 ~	250		440	
Freigabeatest und Zulassungsnummer				1		1	1						1				
			23	24	23	24	23	24									
			1300/1975	1333/1976	1329/1976	1283/1975	1302/1975	1284/1975	3501/00Ct -IN	5361/0631		BM Nr. 1277/1975		1401/11	RM Nr 803/1060	6061 (600	
			BM Nr.	BM Nr.	BM Nr.	BM Nr.	BM Nr.	BM Nr.	2	DIA		RM N.		DIM IN.	MA		

KABELEINFÜHRUNGEN und LEITUNGEN

Die Grundausrüstung der Motorschutzschalter KWSOI und OW mit Armatur, wie auch die einzuführenden Kabel- und Leiterarten – wurden in der Tabelle 4 angegeben.

Die nicht benutzten Einführungsöffnungen werden mit Besatzdeckeln abgesichert.

Auf Wunsch des Bestellers können die Einführungen und die Kabel-, Leiterverbindungen auch anders angeordnet werden.

In den Schutzschaltern Typ OW und OWD, die in Gehäusen von der Größe OP3 montiert werden, finden die nachstehend angegebenen Einführungen Anwendung – je nach dem Bestimmungszweck und je nach der Vereinbarung mit dem Hersteller.

Öffnungen I - IV für die Hauptstrombahnen (Bild 1)

- b) für armierte Kabel vom Typ PILCDWA (nach der Norm BS-760; 1956), werden Einführungen für den Erdkabel PILCDWA mit Leiterquerschnitten von: 0,0225; 0,04; 0,06; 0,15 und 0,2 Zoll² (Quadratzoll) bzw. die Schlagwettergeschützte Kabelverbindung vom Typ GW-160 für Leiterquerschnitte von 0,0225; 0,04; 0,06; Zoll² verwendet.

Die Armatur für Kabel vom Typ PILCDWA, wird an dem Anschlußkasten über einen Konzentrator befestigt.




Bild 1

Anordnung der Öffnungen für die Kabeleinführungen – bei den Motorschutzschaltern Typ OW-0202, 1202 und OWD

a) Anschlußkammer für Steuer- und Hilfskreise; b) Kammer für Bedien- und Steuerelemente; c) Ansicht von oben; d) Anschlußkammer: Speisung; e) Anschlußkammer: Speisung; f) Anschlußkammer: Abfluß II bei OWD; g) Anschlußkammer: Abfluß;




Bild 2

- a) Anordnung der Öffnungen für die Kabeleinführungen bei den Motorschutzschaltern Typ KWSOI-40
- b) Anordnung der Öffnungen für die Kabeleinführungen bei den Motorschutzschaltern Typ KWSOI-160, 0W-0206, 0208

Offnungen V - IX für Steuer- und Hilfskreise (Bild 1)

- a) Für TROPODUR-Kabel, typ YRY 5×2 mm² ist die schlagwettergeschützte, 5polige Kabelverbindung Typ ZSO bestimmt, die für Kabeldurchmesser von ϕ 16 \div 18,5, zum Einbau in die Öffnungen V und VII vorgesehen ist.

Zur Beachtung: Einzelheiten, die die Kabel- und Leitereinführungen betreffer, enthält der Katalogblatt A7/K-21/72 "EINFÜHRUNGEN FÜR DIE BERGWERKSEINRICHTUNGEN"

	Тур	der Einführung b	ozw. der Verbindung, Kabel-	, bzw. Leiterart						
Gerätetyp	Einführung WKPz für Erdkabel, bzw. für Bergwerks-Schlauchleitung mit Außendurchmesser wie folgt: WKPz-11, für φ 17÷29 mm WKPz-21, für φ 30÷55 mm WKPz-31, für φ 56–65 mm	Enführung Wpo, für BergwerksSchlauch- leitung mit Außen- durch- messer von: \$\phi\$ 17\div \div 23 mm bzw. 1) Verbindung ZSO-6 für den Kabel Typ YRY 5\times 2 mm²	Einführung für Erdkabel PILCDWA nach BS- 760, mit Leiterquerschnitt von 0,0225 bis 0,2 Quadratzoll	Verbindung ZO-100, für die Bergwerks-Schlauchleitungen mit Außendurchmesser von: ZO-100, Gr. 1 \$\phi\$ 38\div 51 ZO-100, Gr. 2 \$\phi\$ 52\div 68	Verbindung GW-160 für Erd- kabel PILCDWA, nach BS-760, mit Leiterquerschnitt von 0.0225 bis 0, Quadratzoll					
	Position der Einführungsöffnungen in dem Anschlußkasten									
KWSOI - 40-23	-	1) 3	1; 2; 3	2	2					
KWSOI - 40-24	1; 2; 3; 4;	3	-	-	- //					
KWSOI - 160-23	-	1) 5; 6	1; 2; 4;	3; 4;	3; 4;					
KWSOI - 160-23/II	-	1) 5; 6	1; 2; 3; 4;	3; 4;	3; 4;					
KWSOI - 160-24 OW-0206, 0208	1; 2; 4;	5; 6	_	-	-					
KWSOI - 160-24/II	1; 2; 3; 4;	5; 6	-	-	-					

AUFBAU und WIRKUNGSWEISE

Aufbau

Das Gehäuse des Motorschutzschalters wird in Form einer auf Gleitkufen gelagerten Blechtrommel gefertigt.


An das obere Teil der Blechtrommel wurde die Kammer des Haupttrennschalters angeschweisst, zu der auf beiden Seiten die Anschlußkästen angeschweisst sind.

In der Hauptkammer des Schutzschalters wurde der Einschub untergebracht, samt der Schalt- und Schutzapparatur – die ein Teil der Ausrüstung bildet. Der im Riegelschloß untergebrachte Deckel der Hauptkammer, ist mit einer Verriegelung ausgestattet, die sein Öffnen im geschlossenem Zustand des Hauptkreis-Trennschalters unmöglich macht. Die Einführung der Speise-, Steuer- und Abflußleitungen in die getrennte Anschlußkammer, erfolgt mit Hilfe von Leitereinführungen.


Wirkungsweise

Das Schließen und Öffnen von Steuerkreisen in den Schaltungen der örtlichen und der Fern- bzw. Zentralsteuerung wird durch das Steuerrelais verursacht, das mittels eines Hilfsschützes das Schütz des Hauptkreises betätigt, wodurch der Motor gesteuert wird.


Die Steuerkreise und die Erdschlußschutzeinrichtungen werden mit einer verringerten (eigensicheren) Spannung gespeist.



M12 ~ 410 ~ 15



KWSOI-160-23 und 24; OW-0206 und 0208



Montage- und Ausmaße Bildern OW-0202, 1202; OWD und OWR

Bild 3b

GRUND- und ZUSATZAUSRUSTUNG Grundausrüstung des Motorschutzschalters:

- Trennschalter zum Schließen und Umschalten der Haupt-Speisungskreise.
- Schütz in dem Hauptkreis.
- Sicherungen und Thermorelais als Schutzelemente gegen Kurzschluß- und Überlastfolgen.

Die Schutzschalter Typ OW und OWD werden gegen Kurzschluß- und Überlastfolgen durch das Überstromrelais und durch die Unterbrechung einer Stromphase geschützt – (bei einem Stromfluß in den übrigen Phasen, der einen größeren Wert als 0,6 des Nenn-Dauerstroms des Relais hat).

- Leckstrom-Sperrelais das den Erdschlußschutz darstellt und dessen Aufgabe, die Überwachung des Isolationszustands an dem Leiter ist, der den Stromempfänger mit dem Ausschalter, beim geöffneten Schütz verbindet.
- ein Satz von Anschlußeinführungen.

SCHALTBILD

A – Amperemeter; B – Sicherungen; D – Diodengleichrichter; GW1u.2 – Leiterverbindungen; LS – Meldelampe des Spannungs-Einschaltzustands; LSu – Erdschluß-Meldelampe; LSz – Erdschluß-Meldelampe; LZ – Klemmleisten; Ma – Steuerschalter; PKo – Drehrichtungsschalter; PK – Kontrolltaste; PKu – Erdschluß-Kontrolltaste; PKz – Kurzschluß-Kontrolltaste; PD –

Hilfsschütz; PC – Verzögerungsrelais; PS – Steuerrelais; PZ – Leckstromrelais; PT – Thermorelais; P – Hilfsrelais; PMT – Überstromrelais; R – Widerstände; Sp – Verbinder; ST – Schütz; TF – Differentialübertrager; Tp – Stromwandler; TR – Transformator; ZP – Baugruppe des Netzanschlußgerätes; ZPR – Baugruppe der in Sternschaltung geschalteten Gleichrichter; a) – Einschalttaste; b) – Ausschalttaste;





Bild 4

Schaltbild des Motorschutzschalter KWSOI-40-23 und KWSOI-40-24

Bemerkung zu den Schaltbildern 4, 5 und 6: Differentialübertrager TF befindet sich nur in Ausrüstung KWSOI...-23 (unterbrochene Linien —..-..)



Schaltbild des Motorschutzschalters KWSOI-160-23 und KWSOI 160-24. Bemerkung siehe Bild 4






Bild 6

Schaltbild des Motorschutzschalters KWSOI-160-23/II und KWSOI-160-24/II Bemerkung siehe Bild 4




Schaltbild des Motorschutzschalters OW-0202






Schaltbild des Motorschutzschalters OW-1202







Schaltbild des Motorschutzschalters OWD-0202



Schaltbild des Motorschutzschalters OWD-1202



Schaltbild des Motorschutzschalters OW-0206




Schaltbild des Motorschutzschalters OWR-0162-1

IN DER BESTELLUNG BITTEN WIR FOLGENDES ANZUGEBEN:

- Benennung
- Typ
- Größe
- Bauform
- Ausführung (Einstellbereich des Thermorelais)
- Nennspannung
- Typ und Anzahl der Kabeleinführungen
- Klimaausführung für spezielle Betriebsbedingungen, z.B. THII
- Nummer der technischen Abnahme-Bedingungen.

BESTELLUNGSBEISPIEL



Zur Beachtung: Der Herstellungs-Betrieb behält sich das Recht zur Einführung von Veränderungen vor, die infolge einer Modernisierung des Gerätes, bzw. der Einführung von moderner Apparatur zur Ausrüstung des Motorschutzschalters – als notwendig erscheinen.





Hersteller:



Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej EMA-APATOR ul. 22 Lipca 13/29, 87-100 Toruń, Polen

Fernruf: 39 111

Bankkonto: 87027-1078 NBP II OM Toruń

Exporteur:

Elektrim

Polnische Aussenhandelsgesellschaft für Elektrotechnik GmbH. ul. Chałubińskiego 8, 00-950 Warszawa, Polen Fernruf: 30-10-00, 30-20-00; Telex: 814351; Postfach: 638 Bankkonto: Handelsbank Warszawa Nr. 1595-6-42